

# MONTAGEWERKZEUG FÜR WELLENDICHTRING KURBELWELLE, GETRIEBESEITIG, WIE PORSCHE 9699 / 00072196990

Artikel-Nr. 122172



## Passend für folgende Motorcodes:

M96, M97

## Passend für folgende Fahrzeuge:

- 996 (98-05): C2 3.4 (98-01) / C4 3.4 (99-01) / C2 3.6 (02-05) / C4 3.6 (02-05) / C4S 3.6 (02-05)
- Boxster 986 (97-04): 2.5 (97-99) / 2.7 -02 (00-02) / 2.7 03- (03-04) / 3.2 -02 (00-02) / 3.2 03 - (03-04)
- Boxster 987.1 (05-08): 2.7, 176 kW (05-06) / 2.7, 180 kW (07-08) / 3.2, 206 kW (05-06) / 3.4, 217 kW (07-08) / RS Spider, 3.4L, 223kW (08-08)
- Boxster 987.2 (09-12): 2.9l, 188 kW (09-12) / 3.4l, 228 kW (09-12) / Spyder, 3.4l, 235 kW (11-12)
- Cayman 987.1 (06-08): 2.7, 180 kW (07-08) / S 3.4, 217 kW (06-08) / S Sport 3.4, 223 kW (08-08)
- Cayman 987.2 (09-12): 2.9, 195 kW (09-12) / S 3.4, 235 kW (09-12) / R 3.4, 243 kW (12-12)

**Hinweis:** Um einen erneuten Ausfall und Undichtigkeiten am Wellendichtring vorzubeugen, ist die Verwendung dieses Spezialwerkzeuges unabdingbar. Der Wellendichtring sollte ebenso bei jeder Reparatur oder Wartung am IMS Lager erneuert werden.



Für Wellendichtring-Vergleichsnummern OPB105249, 99710121200, 99911349040

## Zusatzwerkzeug



Dieser Artikel ist nicht enthalten!

| ARTIKEL | ANZAHL | PRODUKTBEZEICHNUNG  | OE-NUMMER zum Vergleich         |
|---------|--------|---|---------------------------------|
| 116352  | Satz   | De- / Montagewerkzeug für IMS Lager der Zwischenwelle bei M96 / M97 | 9686, 9595/1, 9686, 00072196860 |



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.